Przez niemal cały lipiec, nasz samochód gaśniczy DAF był wyłączony z podziału bojowego. Powodem był kompleksowy remont pojazdu, wykonywany przez zakład mechaniczny w Pyzówce. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy były powiększający się wyciek ze zbiornika wodnego samochodu, wycieki paliwa z baku, pogarszający się stan ramy pojazdu oraz elementów nadwozia z powodu korozji, jak również luzy w układzie kierowniczym i nieszczelności układu pneumatycznego. Wątpliwości budziły również wtryski i sprężarka silnika. Podczas remontu wykonano prace naprawcze zbiorników, konserwację ramy i remont blacharski, wymianę zużytych elementów układu jezdnego, usunięcie nieszczelności pneumatyki, niezbędna okazała się także regeneracja wtrysków i wymiana sprężarki. Wymieniono również płyny smarne pojazdu. Zmieniło się też oblicze naszego samochodu. Przy okazji remontu blacharskiego, grafitowo- czerwone zderzaki i błotniki zostały pomalowane na kolor biały, odpowiadający aktualnym krajowym przepisom dotyczącym kolorystyki pojazdów pożarniczych. Remont pojazdu sfinansowany był ze środków gminy Rabka-Zdrój, a przeprowadziła go firma pana Bogdana Greli z Pyzówki. Składamy serdeczne podziękowania władzom Gminy Rabka-Zdrój, jak również Wykonawcy prac remontowych.


STRAŻ
75 240
DAF
rosenbauer
KNT 4SH5
FIRMA

[illegible]


STRAŻ
OSP CHABÓWKA
KNT 4SH5


STRAŻ
OSP CHABÓWKA
112 998
KNT 4SH5


STRAŻ
OSP CHABÓWKA
112 998
KNT 4SH5
PROFIS
497 97


STRAŻ
OSP CHABÓWKA
112 998
KNT 4SH5
PROFIS


497 K 97
PROFIS
SAMOCHODY POŻARNICZE
112 998
rosenbauer
T.S.F.
WOLVEGA